Muster Elektro AG

Musterstrasse 12 · 8000 Zürich
Tel. 044 000 12 00 · kontakt@muster-elektro.example
www.muster-elektro.example · CHE-123.456.789 MWST

Mängelbericht

EFH Beispielweg · Bestandesaufnahme Elektroinstallation

Datum 28.10.2026

Adresse	Beispielweg 7, 8000 Zürich	Kontrolleur	Lea Muster (Muster Elektro AG, 8000 Zürich)
Kontrolliert am	21.10.2026	Frist	20.12.2026

Mängel

Pos.	Ort	Mangel	NIN	Status	Massnahme	Datum
Pflichtmängel						
1	Hauptverteilung UG	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für die Steckdosen-Gruppen fehlt. RCD 30 mA nachrüsten und Auslösezeit messen.	NIN 4.1.1.3.3	**Erledigt**	RCD Typ A 30 mA eingebaut, 18 ms gemessen	26.10.2026
2	Bad / WC	Steckdose im Bereich 2 ohne Fehlerstromschutz. Stromkreis auf RCD umlegen.	NIN 7.01.4.1.5	**Erledigt**	Auf RCD 1 umgelegt	26.10.2026
3	Küche	Abdeckung der Abzweigdose fehlt. Dose fachgemäss verschliessen.	NIN 5.2.6.1	**Offen**		
4	Waschküche UG	Leitung ohne Schutzmantel offen verlegt. In Installationsrohr einziehen.	NIN 5.2.1.2	**Offen**		
5	Hauptverteilung UG	Beschriftung der Leitungsschutzschalter unvollständig. Stromkreise eindeutig bezeichnen.	NIN 5.1.4.3	**Offen**		
Empfehlungen						
6	Garage	Überspannungsschutz Typ 2 in der Hauptverteilung empfohlen.	NIN 4.4.3	**Offen**		

Zusammenfassung

Pflichtmängel: 2 von 5 erledigt
Total Positionen: 6

Ort, Datum

Unterschrift
Kontrolleur · Lea Muster